



境界点は、

- 矢印：矢印の指すところ
- 十字：十字の中心
- 鋳：鋳の中心

になります。



コンクリート杭、プラスチック杭の多くは、地中に埋まっていますので、通常見える部分は右のように頭の部分だけです。

