

土質柱状図

調査件名 子育て支援・保険拠点施設整備地質調査業務委託

調査年月日

令和3年7月26日

調査地名 桜町一丁目1193番地1地内

調査担当者



標 尺 m	調査No. CBR-7 地盤高		H=29.979m			
	測点No.		地下水位			
	深 度 m	土 質 記 号	試 料 採 取	土 質 名	色 調	記 事
0.50	1.00	1.00	埋土 (粘土混 じり砂 礫)	暗褐	水気少ない。 全体にコンクリートガ ラやレンガ片を混入す る。 礫径はφ3~40mmを主体 とし、礫径φ100mm以上 の礫を点在する。	
1.50			埋土 (礫混じ り粘土質 砂)	暗褐	水気少ない。 礫径はφ3~40mmを主体 とし、礫径φ50mm以上の 礫を点在する。	
2.00						
2.50						
3.00						