

局所的に放射線量が高いと予測される箇所の放射線量測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
箱田保育所	10月19日	雨水ます	0.078			
		砂場	0.135			
大里第三保育所	10月19日	雨水ます	0.086			
		砂場	0.103			
大里第二保育所	10月19日	雨水ます	0.085			
		砂場	0.077			
大里第一保育所	10月19日	雨水ます	0.083			
		砂場	0.081			
江南保育所	10月19日	雨水ます	0.088			
		砂場	0.069			
籠原保育所	10月19日	雨水ます	0.079			
		砂場	0.076			
荒川保育所	10月19日	雨水ます	0.099			
		砂場	0.076			
曙町保育所	10月19日	雨水ます	0.084			
		砂場	0.067			
銀座保育所	10月20日	雨水ます	0.096			
		砂場	0.079			
中条保育所	10月20日	雨水ます	0.092			
		砂場	0.083			
上須戸保育所	10月20日	雨水ます	0.143			
		砂場	0.118			
玉井保育所	10月20日	雨水ます	0.076			
		砂場	0.080			
石原保育所	10月20日	雨水ます	0.135			
		砂場	0.061			

局所的に放射線量が高いと予測される箇所の放射線量測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
市立吉岡幼稚園	11月10日	校門付近	0.088			
		事務室東	0.085			
市立江南幼稚園	11月11日	機械室北側雨樋下	0.144			
		ベランダ雨樋下	0.098			
熊谷東小学校	11月10日	校庭南側(中央)集水マス	0.071			
		校舎西の畑	0.075			
		残土置場	0.181			
熊谷西小学校	11月11日	管理教室棟東雨樋下	0.081			
		油庫側溝	0.076			
		残土置場	0.462	有	11月21日	0.12
石原小学校	11月11日	教室棟北側側溝	0.095			
		教室棟東側雨樋下	0.178			
		残土置場	0.176			
成田小学校	11月10日	渡り廊下下	0.149			
		側溝	0.082			
		残土置場	0.166			
大幡小学校	11月11日	管理棟南側側溝	0.113			
		校庭北側 山の北側	0.130			
		残土置場	0.136			
佐谷田小学校	11月10日	校長室前側溝	0.080			
		体育館前	0.157			
		残土置場	0.221			
大麻生小学校	11月10日	体育館西	0.124			
		校舎北	0.091			
		残土置場	0.516	有	11月18日	0.05
玉井小学校	11月11日	管理棟前U字溝	0.074			
		体育館雨樋	0.078			
		残土置場	0.068			
久下小学校	11月10日	側溝	0.082			
		ビオトープ下流	0.062			
		残土置場	0.725	有	11月21日	0.08
熊谷南小学校	11月10日	教室棟(東側の)前の集水マス	0.076			
		体育館東側(中央部)雨樋の下	0.078			
		残土置場	0.454	有	11月21日	0.09
中条小学校	11月10日	体育館前イチョウ前の側溝	0.085			
		プール西のビオトープ	0.105			
吉岡小学校	11月10日	教室棟雨樋下	0.090			
		校庭南集水マス	0.068			
		残土置場	0.267	有	11月21日	0.06

局所的に放射線量が高いと予測される箇所の放射線量測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
別府小学校	11月10日	児童クラブ教室前エアコン室外機	0.073			
		1年2組教室前	0.090			
三尻小学校	11月11日	砂場	0.075			
		ブランコ	0.072			
		残土置場	0.309	有	11月21日	0.06
奈良小学校	11月10日	体育館南東集水マス	0.073			
		外便所の東	0.094			
		残土置場	0.073			
星宮小学校	11月10日	側溝	0.074			
		雨樋の下	0.094			
		残土置場	0.419	有	11月21日	0.12
桜木小学校	11月10日	体育館北東(雨樋)	0.163			
		校舎北西(雨樋)	0.090			
籠原小学校	11月11日	ビオトープ付近	0.081			
		校庭東側マンホール上	0.075			
新堀小学校	11月11日	体育館北側雨樋の集水	0.090			
		管理棟南側花壇	0.090			
吉見小学校	11月10日	校庭南東部シュート板近く	0.078			
		校舎西玄関前	0.075			
市田小学校	11月10日	校舎南側(南側中央部の側溝)	0.071			
		校舎北(裏)中央部側溝	0.112			
長井小学校	11月11日	教室棟北側	0.113			
		校庭南西すみ穴	0.155			
秦小学校	11月11日	体育館南	0.126			
		トラック物置の東隣	0.227			
妻沼小学校	11月11日	南校舎側溝	0.126			
		特別支援学級東側側溝	0.090			
男沼小学校	11月11日	体育館脇側溝	0.091			
		校舎前側溝	0.106			
太田小学校	11月11日	倉庫の雨樋下	0.113			
		校舎北側裏側溝	0.123			
妻沼南小学校	11月11日	教室棟南側側溝	0.088			
		ワーキングルーム南側雨水タンク付近	0.068			
江南南小学校	11月11日	物置北側雨樋下	0.178			
		校庭南東側溝	0.069			
江南北小学校	11月11日	特別教室棟北側雨樋下	0.173			
		職員室東側側溝	0.078			

局所的に放射線量が高いと予測される箇所の放射線量測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
荒川中学校	11月10日	側溝	0.071			
		体育館北	0.116			
富士見中学校	11月10日	雨水マス	0.062			
		雨水管下	0.076			
大原中学校	11月11日	管理棟雨樋下	0.089			
		学校ファーム	0.082			
		残土置場	0.091			
熊谷東中学校	11月10日	昇降口	0.104			
		特別教室前側溝	0.087			
		残土置場	0.170			
玉井中学校	11月11日	教室棟南側側溝	0.074			
		いこいの森	0.077			
		残土置場	1.241	有	11月17日	0.06
大麻生中学校	11月10日	校庭南西	0.091			
		校庭北西	0.079			
		残土置場	0.261	有	11月18日	0.13
中条中学校	11月10日	灯油庫の裏	0.145			
		校舎北側(中央)雨樋付近	0.117			
吉岡中学校	11月10日	校舎南	0.077			
		教室棟雨樋	0.089			
別府中学校	11月10日	事務室前(雨樋)	0.070			
		校門側の集水マス	0.064			
三尻中学校	11月11日	花壇	0.082			
		砂場	0.070			
奈良中学校	11月10日	プール北西角(水面)	0.058			
		校庭南東角バックネット裏集水マス	0.077			
		残土置場	0.165			
大幡中学校	11月11日	バックネット裏側溝	0.082			
		雨水くん付近	0.143			
大里中学校	11月10日	校庭南西の角	0.075			
		プール西側草の上	0.086			
妻沼東中学校	11月11日	特別教室西側側溝	0.129			
		理科教室前の側溝	0.080			
妻沼西中学校	11月11日	浄化槽	0.130			
		教室棟	0.073			
江南中学校	11月11日	南側植え込み	0.085			
		プールサイド	0.054			