

局所的に放射線量が高いと予測される場所の測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
市立吉岡幼稚園	3月4日	烟雨どい付近	0.062	無		
		側溝	0.051	無		
市立江南幼稚園	3月2日	雨どいの下	0.046	無		
		砂場の中央	0.062	無		
熊谷東小学校	3月9日	正門北側腐葉土置場付近	0.063	無		
		校庭南西隅	0.077	無		
熊谷西小学校	3月2日	中央玄関前排水口柵	0.078	無		
		油庫前排水口柵	0.070	無		
石原小学校	3月2日	正門入って右側付近	0.076	無		
		正門入って左側付近	0.063	無		
成田小学校	3月5日	側溝	0.065	無		
		校庭すみ	0.061	無		
大幡小学校	3月2日	校庭西	0.068	無		
		大幡山東	0.107	無		
佐谷田小学校	3月2日	教室棟前	0.066	無		
		屋内運動場前	0.073	無		
大麻生小学校	3月5日	職員室の裏	0.060	無		
		プール北東土砂廃棄場所	0.072	無		
玉井小学校	3月4日	昇降口前	0.074	無		
		保健室・会議室前	0.056	無		
久下小学校	3月2日	花壇付近	0.080	無		
		ゴミ置場付近	0.087	無		
熊谷南小学校	3月9日	砂場	0.066	無		
		桜の木が植えてある除染した場所	0.063	無		
中条小学校	3月9日	北校舎裏側溝	0.077	無		
		北校舎前植え込み	0.105	無		
吉岡小学校	3月4日	北校舎北東排水口	0.067	無		
		花壇周辺	0.062	無		
別府小学校	3月9日	観察池付近	0.078	無		
		教室棟(東)南の側溝	0.077	無		
三尻小学校	3月4日	バックネット前	0.041	無		
		いちょうの木の下	0.068	無		
奈良小学校	3月9日	池の水の排水の柵	0.053	無		
		残土隅	0.092	無		
星宮小学校	3月5日	築山北側	0.076	無		
		校庭トイレ南側	0.076	無		

局所的に放射線量が高いと予測される場所の測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
桜木小学校	3月9日	旧給食室前	0.066	無		
		藤棚下(腐葉土置場)	0.056	無		
籠原小学校	3月4日	排水口	0.070	無		
		芝生の上	0.054	無		
新堀小学校	3月4日	観察池	0.068	無		
		体育館北側	0.074	無		
吉見小学校	3月2日	南側溝	0.045	無		
		校庭前側溝	0.060	無		
市田小学校	3月2日	観察池	0.069	無		
		体育小屋	0.067	無		
長井小学校	3月6日	給食室東	0.067	無		
		校庭南西すみ	0.062	無		
秦小学校	3月6日	教室棟排水口	0.060	無		
		体育館東側側溝	0.060	無		
妻沼小学校	3月6日	腐葉土穴	0.039	無		
		調理室のくぼみ	0.056	無		
男沼小学校	3月6日	校舎前側溝	0.039	無		
		体育館脇側溝	0.082	無		
太田小学校	3月6日	校庭西北バックネット前	0.048	無		
		プール南側	0.049	無		
妻沼南小学校	3月6日	池のそば	0.073	無		
		2年教室前側溝	0.056	無		
江南南小学校	3月2日	雨樋の下(水たまり)	0.069	無		
		雨樋の下	0.081	無		
江南北小学校	3月2日	築山	0.068	無		
		菜園	0.063	無		

局所的に放射線量が高いと予測される場所の測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
荒川中学校	3月5日	体育館北側側溝	0.076	無		
		校庭北側側溝	0.069	無		
富士見中学校	3月5日	野球バックネット裏	0.066	無		
		外バスケットコート北東	0.095	無		
大原中学校	3月2日	東校舎生徒用玄関前近辺	0.122	無		
		本校舎裏配膳室前付近	0.084	無		
熊谷東中学校	3月5日	第一美術室前	0.090	無		
		正門付近	0.072	無		
玉井中学校	3月4日	側溝金網付近	0.088	無		
		側溝土砂埋地付近	0.085	無		
大麻生中学校	3月5日	体育館裏西側	0.061	無		
		校庭東南バックネット裏	0.045	無		
中条中学校	3月9日	雨どい付近	0.065	無		
		灯油庫裏	0.060	無		
吉岡中学校	3月4日	校庭東側	0.058	無		
		プール北側	0.071	無		
別府中学校	3月9日	プール北	0.072	無		
		体育館北側	0.072	無		
三尻中学校	3月4日	体育館北側	0.081	無		
		東側特別棟の東	0.077	無		
奈良中学校	3月9日	正門付近	0.084	無		
		給食室スロープ付近	0.075	無		
大幡中学校	3月2日	生徒昇降口横階段下	0.072	無		
		北校舎北側変電所西	0.094	無		
大里中学校	3月2日	給食室付近	0.066	無		
		体育館北側	0.053	無		
妻沼東中学校	3月6日	特別教室裏側溝	0.070	無		
		教室棟東側側溝	0.061	無		
妻沼西中学校	3月6日	部室棟西側	0.073	無		
		本館前中庭	0.059	無		
江南中学校	3月2日	プール南側	0.060	無		
		家庭科室前	0.049	無		