

局所的に放射線量が高いと予測される場所の測定結果

単位:マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
市立吉岡幼稚園	4月15日	烟雨どい付近	0.066	無		
		側溝	0.063	無		
市立江南幼稚園	4月1日	雨どいの下	0.052	無		
		砂場の中央	0.054	無		
熊谷東小学校	4月10日	正門北側腐葉土置場付近	0.055	無		
		校庭南西隅	0.066	無		
熊谷西小学校	4月1日	中央玄関前排水口柵	0.073	無		
		油庫前排水口柵	0.071	無		
石原小学校	4月1日	第2校舎東昇降口付近	0.080	無		
		校庭鉄棒付近	0.062	無		
成田小学校	4月7日	側溝	0.064	無		
		校庭すみ	0.065	無		
大幡小学校	4月1日	校庭西	0.059	無		
		大幡山東	0.091	無		
佐谷田小学校	4月6日	教室棟前	0.067	無		
		屋内運動場前	0.078	無		
大麻生小学校	4月7日	職員室の裏	0.085	無		
		プール北東土砂廃棄場所	0.074	無		
玉井小学校	4月3日	中校舎南側側溝	0.081	無		
		体育館南側下	0.075	無		
久下小学校	4月6日	北校舎裏	0.074	無		
		砂場	0.050	無		
熊谷南小学校	4月10日	砂場	0.048	無		
		桜の木が植えてある除染した場所	0.038	無		
中条小学校	4月10日	学習農園	0.069	無		
		校舎前植込み	0.061	無		
吉岡小学校	4月15日	北校舎北東排水口	0.061	無		
		花壇周辺	0.049	無		
別府小学校	4月10日	教室棟(西)の南の側溝	0.066	無		
		教室棟(東)の南の側溝	0.075	無		
三尻小学校	4月3日	とんぼ池	0.060	無		
		ブランコ	0.055	無		
奈良小学校	4月10日	池の水の排水の柵	0.045	無		
		残土隅	0.082	無		
星宮小学校	4月7日	築山北側	0.073	無		
		校庭トイレ南側	0.072	無		

局所的に放射線量が高いと予測される場所の測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
桜木小学校	4月10日	旧給食室前	0.043	無		
		藤棚下(腐葉土置場)	0.040	無		
籠原小学校	4月3日	排水口	0.062	無		
		芝生の上	0.051	無		
新堀小学校	4月3日	観察池	0.074	無		
		体育館北側	0.085	無		
吉見小学校	4月6日	南側溝	0.053	無		
		校庭前側溝	0.066	無		
市田小学校	4月6日	観察池	0.048	無		
		体育小屋	0.054	無		
長井小学校	4月9日	給食室東	0.066	無		
		校庭南西すみ	0.067	無		
秦小学校	4月9日	教室棟排水口	0.062	無		
		体育館東側側溝	0.062	無		
妻沼小学校	4月9日	竹やぶ付近	0.046	無		
		側溝附近	0.050	無		
男沼小学校	4月9日	校舎前側溝	0.041	無		
		体育館脇側溝	0.050	無		
太田小学校	4月9日	校庭西北バックネット前	0.056	無		
		プール南側	0.067	無		
妻沼南小学校	4月9日	1年教室の側溝上	0.064	無		
		図書室東の側溝	0.065	無		
江南南小学校	4月1日	雨樋の下(水たまり)	0.109	無		
		雨樋の下	0.078	無		
江南北小学校	4月1日	森林レストラン	0.054	無		
		菜園	0.118	無		

局所的に放射線量が高いと予測される場所の測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
荒川中学校	4月7日	体育館北側側溝	0.079	無		
		校庭北側側溝	0.080	無		
富士見中学校	4月7日	砂場付近	0.076	無		
		理科室前	0.067	無		
大原中学校	4月1日	正門付近	0.077	無		
		西門付近	0.091	無		
熊谷東中学校	4月7日	校地北側隅	0.068	無		
		北校舎調理室前	0.066	無		
玉井中学校	4月3日	側溝金網付近	0.083	無		
		側溝土砂埋地付近	0.082	無		
大麻生中学校	4月7日	体育館裏西側	0.073	無		
		校庭東南バックネット裏	0.068	無		
中条中学校	4月10日	雨どい付近	0.048	無		
		灯油庫裏	0.060	無		
吉岡中学校	4月13日	校庭東側	0.061	無		
		プール北側	0.072	無		
別府中学校	4月10日	プール北	0.032	無		
		体育館北側	0.039	無		
三尻中学校	4月3日	体育館北側	0.079	無		
		東側特別棟の東	0.079	無		
奈良中学校	4月10日	特別棟前植込	0.108	無		
		校舎前芝生	0.062	無		
大幡中学校	4月1日	校庭南西多目的コートの西側	0.080	無		
		中庭油庫(倉庫)の前	0.083	無		
大里中学校	4月6日	給食室付近	0.077	無		
		体育館北側	0.063	無		
妻沼東中学校	4月9日	管理棟東側	0.062	無		
		教室棟裏	0.099	無		
妻沼西中学校	4月9日	部室棟西側	0.065	無		
		本館前中庭	0.060	無		
江南中学校	4月1日	プール南側	0.077	無		
		家庭科室前	0.064	無		