

局所的に放射線量が高いと予測される場所の測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
市立吉岡幼稚園	3月3日	畑雨どい付近	0.069	無		
		側溝	0.065	無		
市立江南幼稚園	3月1日	雨どいの下	0.057	無		
		砂場の中央	0.041	無		
熊谷東小学校	3月8日	校庭南西隅	0.072	無		
		正門北側腐葉土置場付近	0.057	無		
熊谷西小学校	3月2日	プール裏側	0.076	無		
		玄関雨樋下	0.068	無		
石原小学校	3月2日	北正門右側	0.072	無		
		北正門左側	0.077	無		
成田小学校	3月14日	ジャングルジム南側	0.072	無		
		築山の西側	0.062	無		
大幡小学校	3月2日	校庭北東	0.057	無		
		校庭鉄棒付近	0.056	無		
佐谷田小学校	3月1日	教室棟南	0.053	無		
		屋内運動場南	0.077	無		
大麻生小学校	3月14日	校舎西	0.078	無		
		体育館南	0.060	無		
玉井小学校	3月3日	管理棟南	0.063	無		
		プール東	0.051	無		
久下小学校	3月1日	止水栓脇	0.068	無		
		プール脇	0.060	無		
熊谷南小学校	3月8日	桜の木が植えてある除染した場所	0.057	無		
		砂場	0.055	無		
中条小学校	3月8日	校舎前植え込み	0.079	無		
		学習農園	0.071	無		
吉岡小学校	3月3日	畑周辺	0.061	無		
		北校舎北東排水口	0.047	無		
別府小学校	3月8日	教室棟(東)の南の側溝	0.058	無		
		観察池付近	0.093	無		
三尻小学校	3月3日	鉄棒南	0.033	無		
		バックネット前	0.039	無		
奈良小学校	3月8日	池の水の排水の枡	0.061	無		
		残土	0.095	無		
星宮小学校	3月14日	プール北側	0.070	無		
		まだか池南	0.061	無		

局所的に放射線量が高いと予測される場所の測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
桜木小学校	3月8日	旧給食室前	0.066	無		
		藤棚下	0.065	無		
籠原小学校	3月3日	排水口	0.080	無		
		屋内運動場裏	0.066	無		
新堀小学校	3月3日	体育館北側	0.072	無		
		観察池	0.079	無		
吉見小学校	3月1日	校庭南側溝	0.080	無		
		校舎前側溝	0.053	無		
市田小学校	3月1日	体育小屋	0.064	無		
		観察池	0.070	無		
長井小学校	3月3日	給食室東	0.061	無		
		校庭南西すみ	0.053	無		
秦小学校	3月3日	教室棟排水口	0.075	無		
		体育館東側側溝	0.068	無		
妻沼小学校	3月3日	なかよし教室前側溝	0.076	無		
		児童玄関前	0.074	無		
男沼小学校	3月3日	教室棟昇降口	0.071	無		
		体育館東	0.064	無		
太田小学校	3月3日	校庭南西	0.064	無		
		観察池	0.048	無		
妻沼南小学校	3月3日	1年生教室の側溝上	0.055	無		
		図書室東の側溝上	0.058	無		
江南南小学校	3月1日	雨樋の下水たまり	0.066	無		
		雨樋の下	0.057	無		
江南北小学校	3月1日	築山	0.036	無		
		菜園	0.054	無		

局所的に放射線量が高いと予測される場所の測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
荒川中学校	3月14日	校庭北側側溝	0.086	無		
		体育館北側側溝	0.096	無		
富士見中学校	3月14日	砂場付近	0.061	無		
		理科室前	0.071	無		
大原中学校	3月2日	東校舎裏砂利	0.076	無		
		プール裏	0.069	無		
熊谷東中学校	3月14日	プール西側	0.069	無		
		管理校舎南側	0.071	無		
玉井中学校	3月3日	側溝金網付近	0.090	無		
		側溝土砂埋地付近	0.064	無		
大麻生中学校	3月14日	用具庫脇	0.073	無		
		正門脇	0.070	無		
中条中学校	3月8日	玄関前	0.061	無		
		プール南側	0.085	無		
吉岡中学校	3月3日	北校舎昇降口西	0.103	無		
		校庭東側	0.040	無		
別府中学校	3月8日	プール北	0.054	無		
		体育館北側	0.065	無		
三尻中学校	3月3日	体育館北側	0.061	無		
		東側特別棟の東	0.078	無		
奈良中学校	3月8日	新館南植込み	0.104	無		
		本校舎南芝生	0.078	無		
大幡中学校	3月2日	校庭南西多目的コートの西側	0.077	無		
		中庭油庫(倉庫)の前	0.071	無		
大里中学校	3月1日	給食室付近	0.072	無		
		体育館北側	0.064	無		
妻沼東中学校	3月3日	特別棟南	0.065	無		
		本校舎北	0.069	無		
妻沼西中学校	3月3日	管理棟東側	0.074	無		
		サッカーゴール付近	0.048	無		
江南中学校	3月1日	家庭科室前	0.058	無		
		北校舎プール間	0.052	無		